

id_inventaire	Potentiel patrimonial du	adr_complete_1	nom_bati	cons_ini	Secteur et ensembles	Type architectural	Événement, période ou phénomène	Nom_pers	fonc_hist_1	sfonc_hist_1	Raisons de l'inclusion ou exclusion
0176	Potentiel patrimonial	36 chemin du Portage, La Motte		1938		Maison de colonisation			Fonction résidentielle	Maisons rurales et urbaines	Cette maison présente encore plusieurs composantes d'origine (plan, volumétrie). On peut encore comprendre qu'il s'agit d'une maison ancienne et elle présente un assez bon niveau d'authenticité. Elle réussit l'examen de pérennité malgré les modifications au niveau des parements et des ouvertures et son ajout latéral qui réduisent un peu son authenticité et son intérêt. Elle est aussi bien préservée. Elle contribue aussi, notamment par son implantation, à son secteur d'insertion où l'on retrouve quelques maisons anciennes.
0181	Potentiel patrimonial	78 chemin des Berges, La Motte		1935		Maison de colonisation			Fonction résidentielle	Maisons rurales et urbaines	Malgré les modifications, dont certaines sont réversibles, cette maison de colonisation présente encore plusieurs composantes d'origine (plan, volumétrie). Elle réussit l'examen de pérennité. Elle est en bon état et présente un certain intérêt architectural, notamment en raison de la présence d'une cuisine d'été. Elle est aussi située sur un terrain et un secteur très intéressant sur le plan paysager.
0189	Potentiel patrimonial	300 chemin St-Luc, La Motte		1935		Maison de colonisation			Fonction résidentielle	Maisons rurales et urbaines	Cette maison a subi dans les dernières certaines modifications (agrandissement ou retrait d'ouvertures, changement de parement, etc.). On reconnaît toutefois toujours le volume et le plan d'origine. Il s'agit d'un bon témoin de maison de colonisation. Elle présente un bon niveau d'authenticité et s'inscrit bien sur son terrain. Il semble y avoir des bâtiments secondaires anciens aussi sur la propriété.
0194	Potentiel patrimonial	157 chemin du Quai, La Motte		1920		Maison de colonisation			Fonction résidentielle	Maisons rurales et urbaines	Cette maison a subi certaines modifications (changements de parements), dont certaines plus invasives (ajout d'un volume rectangulaire d'un étage à des fins commerciales). Elle a perdu de son authenticité, bien qu'elle réussisse l'examen de pérennité (en raison notamment du maintien de son volume et de son plan d'origine et du caractère réversible de certaines modifications). La partie d'origine présente tout de même un bon niveau d'authenticité, notamment au niveau de la composition des ouvertures. La lucarne centrale contribue à la composition de la maison. Il s'agirait de la plus vieille maison de la municipalité.
0197	Potentiel patrimonial	341 chemin du Quai, La Motte		1932		Maison en L avec noue dans la toiture			Fonction résidentielle	Maisons rurales et urbaines	En raison des modifications aux parements et aux ouvertures, cette maison en L avec noue dans la toiture a perdu un peu de son authenticité, bien qu'elle réussisse l'examen de pérennité (en raison notamment du maintien de son volume et de son plan d'origine). Il s'agit d'un type plus rare en milieu rural. Aussi, le chemin où elle se situe est tout de même intéressant du point de vue paysager.
0505	Potentiel patrimonial	52 Chemin de la Pointe-aux-Goelands, La Motte		1930		Maison à mur-pignon			Fonction résidentielle	Maisons rurales et urbaines	Cette maison a fait l'objet de travaux récents (changements de parements et de fenêtres) qui ont eu pour effet de réduire son authenticité. Malgré tout, elle réussit l'examen de pérennité en raison de son volume (malgré l'ajout d'un petit volume à l'arrière), son plan et la composition de ses ouvertures. Elle présente tout de même un niveau d'authenticité relativement bon. Elle se situe dans un secteur très intéressant sur le plan paysager et sur un terrain intéressant également, comportant un bâtiment agricole ancien.
0539	Potentiel patrimonial	162 Chemin du Quai, La Motte	Église de Saint-Luc	1937		Église de colonisation	Colonisation		Services et institutions	Églises	Il s'agit d'une église de colonisation. Elle est bien préservée. Il s'agit d'un bâtiment important historiquement pour la communauté et un témoin important de la colonisation.